



Peugeot 5008 Business-Line

EZ 08/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 185.948km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Business-Line [AT - Van5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, Business Line, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN VF30ABHZMFS194916	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.948km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.991km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	230 
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen, Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














A circular number line with two concentric rings. The outer ring contains numbers 1 through 12, and the inner ring contains numbers 13 through 24. A central circle is labeled 25. The numbers are arranged in a clockwise direction starting from the top.

Datum: <u>01.07.2012</u> km: <u>11358</u>		Wartungsnachweis	
Normale Betriebsbedingungen ☐	Erschwerter Betriebsbedingungen ☐	Datum: <u>01.07.2012</u> km: <u>11328</u>	Normale Betriebsbedingungen ☐
AUTOHAUS EDELSBRUNNER GMBH		AUTOHAUS EDELSBRUNNER GMBH	
Grabenstraße 221, A-8010 Graz Tel. 0316 / 67 31 07 E-Mail: office@edelsbrunner.at		Grabenstraße 221, A-8010 Graz Tel. 0316 / 67 31 07 E-Mail: office@edelsbrunner.at	
Nächste Wartung* <u>Carat Amberg</u>		Nächste Wartung*	
km DZK am:		km DZK am:	
Datum: <u>17.02.2012</u> km: <u>15081</u>		Datum: <u>21.02.2012</u> km: <u>15081</u>	
Normale Betriebsbedingungen ☐	Erschwerter Betriebsbedingungen ☐	Normale Betriebsbedingungen ☐	Erschwerter Betriebsbedingungen ☐
AUTOHAUS EDELSBRUNNER GMBH		AUTOHAUS EDELSBRUNNER GMBH	
Grabenstraße 221, A-8010 Graz Tel. 0316 / 67 31 07 E-Mail: office@edelsbrunner.at		Grabenstraße 221, A-8010 Graz Tel. 0316 / 67 31 07 E-Mail: office@edelsbrunner.at	
Nächste Wartung*		Nächste Wartung*	
km DZK am:		km DZK am:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Türscharnier knackt



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)