



Renault Captur Intens

EZ 12/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 85.998km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Intens [DE - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Intens ENERGY, 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RD11A56566439	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.998km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer, Kerben		

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Kerben und Kratzer, Riss im Reifen			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn

- | | |
|---|---|
| • Licht- und Regensensor | • Look-Paket Chrom (außen) |
| • Look-Paket Chrom (innen) | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2606 mm | • Reifen 205/55 R17 ..H |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • 4 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Innenraumfilter: Pollenfilter |



Sonderausstattung


- | | |
|---|-----------------------------------|
| • City-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Ivory Beige |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Einparkhilfe hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













01.12.2016	333	AD00389 0	02	01	0066/05006	171
MI	AN		04122		1778	
0712RD11A56566433			1566		01104 - 01104	
REDAULT				00666		
E			0114	001656	001656	
EDMI			00830	00870		
EDILLA			00650	00670		
			80	03750		
ETIUE			01200	0550		
REDAULT 187			205700	110 192111		
205700 110 192111			205700	110 192111		
205700 110 192111						
205700 110 192111			05517510604			
205700 110 192111			21.09.2016	08	ST357045	
0001	1856	10382				
WS.ANY.17. EPT*TR*TH. JIL. GERMACH						
205700 110 192111						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)