



Opel Zafira Family

EZ 06/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 155.127km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Family [DE - Van5 1.8 EU5, Family, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM75E2072062	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.127km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.758km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Reifenschäden: Reifen porös

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Dachreling	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Flexx-Paket (Flex-Organizer)
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Licht-Paket
• Mittelkonsole Mattchrom	• Modellpflege
• Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Triple-Info-System
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect) | • Bordcomputer |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Klimaautomatik |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Check-Control-System |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.06.14	0035	AERO0754X	2	01	103 / 6300	192
M1	AF		4467-4503		1801	
WOL0AHM75E2072062			1635		1571	
OPEL				75		
A-H/Monocab			168	2095	2095	
BR11			990	1115		
1AABANBAB67			990	1115		
-			75	3750	73	
Zafira			1200	750	7	-
OPEL			205/55 R16 91H			
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			205/55 R16 91H			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*459/2012J			SCHWARZ		9/-	
EUR05;J;P1/C1; M, N1 I			e1*2007/46*0497*04			
Benzin			25.10.13	K	WM883434	
0001	35J0	1796				
F.1/F.2:bei Antriebsbetrieb	2170*7.2/B.2:bei Antriebsbet					
rieb 1205*0.1:1500 bis 8% Steig.*techn. zul. Ges.-Mass	e d. Zugkomb. 3305 kg bis 12% Steig.*S.1:max.S-Pl.*WW.					
AHK lt. EGTg						

1	21.01.1975		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Servicio: Intermedio ☐ Principal ☐		Servicio: Intermedio ☐ Principal ☐		Servicio: Intermedio ☐ Principal ☐	
Fecha: 2.2.24		Fecha: 17.8.25		Fecha: 1m	
Acche del motor Grado: ☒ dexos 1 ☒ dexos 2 ☒ ☒ GML-LA-025 ☒ GML-LB-025 ☒ ☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3		Acche del motor Grado: ☒ dexos 1 ☒ dexos 2 ☒ ☒ GML-LA-025 ☒ GML-LB-025 ☒ ☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3		Acche del motor Grado: ☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ ☐ GML-LA-025 ☐ GML-LB-025 ☐ ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3	
Viscosidad del aceite de motor: S W 30		Viscosidad del aceite de motor: S W 30		Viscosidad del aceite de motor: S W	
Protección anticorrosionante: liquido refrigerante: 20%		Protección anticorrosionante: liquido refrigerante:		Protección anticorrosionante: liquido refrigerante:	
☒ Sí ☐ No ☐ Batería (nervado a distancia de la radio) ☐ Filtro antipolen ☐ Elemento del filtro de aire ☐ Correa nervada ☐ Correa dentada ☐ Filtro de combustible ☒ Aceite de caja de cambios ☐ Liquido de frenos ☐ Juego de reparación de neumáticos ☐ Pastillas de frenado		☐ Sí ☐ No ☐ Batería (nervado a distancia de la radio) ☐ Filtro antipolen ☐ Elemento del filtro de aire ☐ Correa nervada ☐ Correa dentada ☐ Filtro de combustible ☐ Aceite de caja de cambios ☐ Liquido de frenos ☐ Juego de reparación de neumáticos ☐ Pastillas de freno en delantero/trasero ☐ Bujías ☐ Refrigerante		☐ Sí ☐ No ☐ Batería (nervado a distancia de la radio) ☐ Filtro antipolen ☐ Elemento del filtro de aire ☐ Correa nervada ☐ Correa dentada ☐ Filtro de combustible ☐ Aceite de caja de cambios ☐ Liquido de frenos ☐ Juego de reparación de neumáticos ☐ Pastillas de freno en delantero/trasero ☐ Bujías ☐ Refrigerante	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)