



Ssangyong Rexton

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 81.537km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ssangyong	Typ/Verkaufsbezeichnung Rexton		
Kategorie Geländewagen	FIN KPTG0C1ESGP356266	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.537km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 178 PS (131 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.157 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.844km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Laut Verkäufer Probleme mit der Handbremse ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Armaturenbrett mit Holzdekor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gurtkraftbegrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,9 Ltr. - 88 kW Turbodiesel KAT
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Radstand 2820 mm
- Seitenaufprallschutz
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Klimaautomatik
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














22.03.16	8251	ACZ00005X	2	02	131 / 4000	192
M1	AC		4755		1900	
KPTG0C1ESGP356266	2		1840		2059-2144	
Ssangyong			-	104	-	
RJ			184	2710	2710	
RDPL			1400	1610	-	
BEA11			1400	1610	-	
-			78	3000	72	
Ssangyong Rexton			2600	750	7	-
SSANGYONG (ROK)			235/75R16 108H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/75R16 108H			
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W					8/-	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e4*2001/116*0060*26			
Diesel			23.10.15	K	EN791444	
0002	36W0	2157				



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

22.03.2016

DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUG

EN791444

231 224718361

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)