



Mini Clubman Cooper

EZ 04/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 83.557km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - LimS3 Cooper 1.5 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXM5102G3B78161	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.557km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.381km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
		Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V

• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe innen verchromt	• Uni-Lackierung
• USB-Schnittstelle	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außentemperaturanzeige	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar	• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE



Sonderausstattung

• Armauflage vorn	• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
• Klimaanlage	• Lenkrad (Sport/Leder)
• MINI Connected (Schnittstelle)	• Multifunktion für Lenkrad
• Sitzheizung vorn	• Uni-Lackierung Pepper White
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)