



Volkswagen Golf Trendline

EZ 02/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 52.463km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [DE - LimS5 1.4 EU5, Trendline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZBW216810	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.463km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.625km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	235 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	225 
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	235 	Heckklappe	210 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3 Speichen)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|---|--|
| • Leseleuchte | • Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: Silver Leaf Metallic | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Raucher-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















22.02.11	0603	AND000391
M1	AC	
VWVZZZIKZBW216810		2
VOLKSWAGEN, VW		
1K		
ACGGGAXO		
FM5FM5AF015N7MGN1		
-		
GOLF		
VOLKSWAGEN-VW		
Pz.z.Pers.Bef.b. 8 Spl.		
Kombilimousine		
715/2007*692/2008A		
EURO5;A;PI/CI; M, N1-1		
Benzin		
0001	35AO	1390
F.1/F-2:20 u. 7.2/B:2:40		
is 8x Steig.kuppl.Gas-Gew.d.Zuges max:2570kg		
Fahrzeug-1		
st mit Anh.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrdyn.Stabil.Syst.f. Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.v		
O.z.9.Aush.Vo.z.STVG*vw.ANK lt.EGTG*		

2	01	59	7500	172
4190-4308			1785	
1461-1500			1217	
-		75		
149		1750		1750
920		880		
920		880		
78		3750		73
800		600		5
195/65 R15 91T				
195/65 R15 91T				
-				
GRAU				17
61*2001/116*0242*36				
06.01.11		K		VZ631853





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Riss/Bruch):
Kappe fehlt



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Riss/Bruch):
Kappe fehlt



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Riss/Bruch):
Kappe fehlt



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Lackschaden, Riss/Bruch):
Kappe fehlt



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)