



BMW 318 d

EZ 09/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 311.474km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d [DE - Lim4 318 d EU5, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WBAPG110X0E551695	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 311.474km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 242.538km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Check-Control-System	• Drehzahlmesser
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Exterieurumfänge Wagenfarbe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Velours	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU METALLIC	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Sitze vorn höhenverstellbar

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorrichtung |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Außenspiegel-Paket |
| • BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live) | • BMW-Online: Online-Plattform |
| • Comfort-Paket | • Connectivity-Paket |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik erweiterter Umfang |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota | • Sitzheizung vorn |
| • Skisack | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Sprachbediensystem | • USB-Schnittstelle |
| • Vorrichtung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle | • Vorrichtung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)