



Volkswagen Caddy Soccer Trendline

EZ 03/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 106.316km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Soccer Trendline [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Soccer Trendline, 2014 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ2KZEX109385	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.316km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.844km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	85
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI

• Nichtraucher-Paket	• Radstand 2681 mm
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Antenne Außenspiegel links
• Lautsprecher (4)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Einparkhilfe hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Heckflügeltüren mit Verglasung	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Perleffekt-Lackierung
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)