



Ford Custom 320 L1 Trend

EZ 09/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 177.432km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L1 Trend, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1JU47630	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.432km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.667km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)

Anderer Schaden



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Aktives Kurvenlicht | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) | • Bordcomputer |
| • Einstiegsleuchten | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts | • Fensterheber elektrisch |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Haltegriff B-Säule | • Haltegriffe vorn |
| • Handschuhfach abschließbar | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Karosserie/Aufbau: Kombi Standard | • Karosserievariante: Normaldach |
| • Kühlergrill schwarz | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | • Radstand 2933 mm |

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Scheinwerfer H4 |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Schmutzfänger vorn und hinten |
| • Seitenschutzleisten | • Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum |
| • Stoßfänger teillackiert | • Tagfahrlicht LED |
| • Trend | • Verzurrösen (2) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung elektrisch |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2. Reihe links |
| • Nebelscheinwerfer | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Original Fahrzeug Farbe: Magnetic-Grau (Metallic) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Doppelklimaanlage | • Ford SYNC 3 |
| • Heckscheibenwischer | • Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung |
| • Metallic-Lackierung | • Sicht-Paket 1 |
| • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | • Generator 240 A |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Frontscheibe heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Alle Felgen korrodiert



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)