



Opel Astra Innovation

EZ 04/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 248.509km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation [DE - Lim4 1.4 Turbo EU5, Innovation, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPE5EC1DG074152	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.509km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.512km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	250 	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten silber / Cocoa
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Karosserie: 4-türig
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege

• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelschlussleuchte
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Check-Control-System
• Audiobedienung am Lenkrad	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Leseleuchten im Fond	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY



Sonderausstattung


• Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)	• Feststellbremse elektrisch
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Raucher-Paket	• Reserverad als Notrad
• Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer	• Sitzheizung vorn
• USB-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Audiobedienung am Lenkrad	• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzneigungsverstellung vorn rechts
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)