



Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 12/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 168.451km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1KZAW568352	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.451km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.096km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	155	Heckklappe	290 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Heckklappe nachlackiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar

- | | |
|--|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Lautsprecher (4) |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Feuerlöscher | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Seitenairbag hinten |
| • Winter-Paket | • Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)