



Ford Fiesta Trend

EZ 04/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 125.262km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 60***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [AT - LimS5 1.0 EU5, Trend Start/Stop, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDDU47706	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.262km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappe
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW KAT
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Frontschürze Wagenfarbe
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung



- | | |
|--|--|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) |
| • Einstiegsleisten (Edelstahl) | • Frontscheibe heizbar |
| • Fußmatten Velours | • Metallic-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)




Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Farbunterschied



Kotflügel vorne rechts (Delle)




Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)