



Seat Altea Stylance / Style

EZ 09/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 329.597km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Stylance / Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, XL Kombi Style DPF, 2011 - 2013]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZDR006390	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 329.597km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 294.596km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

PDC ohne Funktion

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK
- Radstand 2578 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturset
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen lackiert
- Dachreling silber
- Verglasung getönt

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Bordcomputer | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag | • Traction-Control-System (TCS) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | • Nebelscheinwerfer |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 8 Lautsprecher | • Audio-Paket |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Technologie-Paket | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Frontscheibe heizbar | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht |
| • Winter-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














12.09.12	7593	AA0003443	2	101	103 / 4200	1201
M1	AF			4467		1768
VSSZZZ5PZDR006390	D	O		1575		1508
SEAT				75		
SP				144	2049	2049
ACCFMCX01				1085	1020	
AGNFD62E01B7MG				1085	1020	
				74	2280	70
ALTEA XL				1500	750	5
SEAT (E)				195/65 R15 91V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				195/65 R15 91V		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*692/2008F						
EURO5;F:PI/CI; M. N1 I				e9*2001/116*0050*37		
Diesel				26.04.12	4K	EC950077
0002	35F0	11968				
WW.AHK 1t. EGTG						



Service-Nachweise		JA	NEIN
Umgel. Service:		☒	☐
Teil- oder laufleistungsfähiger Service		☐	☒
Direct-Service		☒	☐
Wk Inspektions-Service		☒	☐
Intervall-Service (wöchentlich/Motordl-Wechsel)		☐	☒
Wk Inspektions-Service		☐	☒
Inspektions-Service (ohne Motordl-Wechsel)		☐	☒
Zusätzliche Arbeiten		JA	NEIN
Öl- und Pleterfilter	☒ ATF	☐	☒
Lufilter	☒ HALDEX-Kupplung; (00)	☐	☒
Wasserpfilter	☒ Gasfilter und schlau- che	☐	☒
Funkkerzen	☐ Flüssiggasfilter (Pa- perfilter)	☐	☒
Drucklosigkeit	☒ Zahnriemen	☐	☒
PSA: Öl und Filter	☐	☒	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)