



Volvo XC90 D5 Sport

EZ 10/2007 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 350.737km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC90 D5 Sport [AT - SUV5 D5 DPF EU4, Sport, 2006 - 2007]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1CR714681441214	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 350.737km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.803km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 239g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Auffälligkeit/Defekt



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Audio-Paket High Performance
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Multifilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|--|
| • Kopfhörerausgang mit Gerätewahl in C-Säule | • Kopfstützen hinten umklappbar |
| • Kotflügelverbreiterung | • Lendenwirbelstütze vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter |
| • Motor 2,4 Ltr. - 136 kW Diesel KAT | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE |
| • Radstand 2857 mm | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank 3-teilig | • Rücksitzlehnen klappbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Textilfussmatten | • Triebwerkunterschutz (Aluminium) |
| • Türgriffe außen und Seitenschutzleisten farbangepasst | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | • Überschlag-Schutzsystem |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Einparkhilfe elektronisch | • Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass-System |
| • Klimaanlage im Fond | • Metallic-Lackierung |
| • Reifen-Reparaturset | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Schmutzfänger | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer ohne Funktion



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer ohne Funktion



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)