



Ford Fiesta Trend

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 38.616km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [AT - LimS5 1.25 EU5, Trend, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDEU03185	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 38.616km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Abgemeldet am
-7. Aug. 2006

Abmeldungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der

Abgemeldet am
-7. Aug. 2006

Abmeldungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der



Ford

Abgemeldet am
-7. Aug. 2006

Abmeldungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der

Abgemeldet am
-7. Aug. 2006

Abmeldungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der
Zulassungsfahrer: 401 1001 der



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)




Rad (Rost)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)