



Subaru Forester Comfort

EZ 06/2011 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 145.106km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Forester Comfort [DE - SUV5 2.0 EU5, Comfort, 2010 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1SHGLS5AG184477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.106km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.994 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.105km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Zwei Reifen ungleich abgefahren; Felgen verschrammt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Wechsler (6-fach)
- Aufprallschutz rundum
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dachantenne
- Dachreling
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Handbremshebel Leder
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1994 ccm)
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung
- Radstand 2615 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückrollsperr

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischerenteiser vorn |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System (7 Lautsprecher) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Verglasung getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)