



Chevrolet Spark LS

EZ 09/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 85.039km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Spark LS [DE - LimS5 1.0 EU5, LS, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1MF4819BC653087	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.463km	Letzter Service am 06/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aschenbecher vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenhalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnight
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Silber-Optik)
- Leseleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| • Servolenkung | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









15000 12

09/10/12

WARTUNGSNACHWEIS

1. WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 26.08.2012

km/Mile: 5688

Zu verwendendes Öl: 5W40

CHEVROLET

Automobil Brenner GmbH & Co. KG

CHEVROLET-Vertragspartner

Leckinger Straße 2 · 58940 Iserlohn

Tel. 0 23 71 83 57 40 · Fax 03 57 41

Nächste Wartung: 09/2013 18.000

2. WARTUNGSNACHWEIS

Datum:

km/Mile:

Zu verwendendes Öl:

Arbeitsauftrag:

Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt:

Stempel der Vertragswerkstatt:

Nächste Wartung: Datum km/Mile:

3. WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 6.10

km/Mile: 85963

Zu verwendendes Öl: 5W30

Arbeitsauftrag:

Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt:

Stempel der Vertragswerkstatt:

Nächste Wartung: Datum km/Mile:

4. WARTUNGSNACHWEIS

Datum:

km/Mile:

Zu verwendendes Öl:

Arbeitsauftrag:

Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt:

Stempel der Vertragswerkstatt:

Nächste Wartung: Datum km/Mile:

5. WARTUNGSNACHWEIS

Datum:

km/Mile:

Zu verwendendes Öl:

Arbeitsauftrag:

Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt:

Stempel der Vertragswerkstatt:

Nächste Wartung: Datum km/Mile:

6. WARTUNGSNACHWEIS

Datum:

km/Mile:

Zu verwendendes Öl:


Arbeitsauftrag:

Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt:

Stempel der Vertragswerkstatt:

Nächste Wartung: Datum km/Mile:

75



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)