



Ford Tourneo Courier Titanium

EZ 06/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 93.663km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Tourneo Courier Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0LXXTACLHP17552	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.663km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.208km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion.

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Paket 16
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckklappe verglast
- Heckscheibenwischer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

- | | |
|--|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie/Aufbau: Kombi |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Kopfstütze hinten mitte | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Indic-Blau Metallic | • Radstand 2489 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Schiebetür links |
| • Schiebetür rechts | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Starter-Paket |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Verglasung stark getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|------------------------------------|
| • Armlehne für Fahrersitz | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Metallic-Lackierung |
| • Seitenairbag vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Paket 4 / 17 / 38 / 46 | • Sitzheizung vorn |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)