



Skoda Superb Elegance

EZ 09/2013 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 174.286km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Elegance [DE - Kb5 1.8 TSI EU5, Elegance, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB73T8E9021775	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.286km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Radkappen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch; Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Austausch Motor bei 10.000km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Maxi-DOT Display

• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Zentralverriegelung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Original Fahrzeug Farbe: CERVENA ROSSO BRUNELLO/ROSSO BRUNELLO	



Sonderausstattung

• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Business-Paket Columbus
• Doppel-Sonnenblenden	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Laderaumboden variabel
• Metallic-Lackierung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Verzurrschienen im Laderaumboden, variabel und ausziehbar (Aluminium)	• Radioempfang digital (DAB)
• Freisprechanlage Premium	• Maxi-DOT Display
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad mit Multifunktion
• Audio-Navigationssystem Columbus	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Verzurrschienen im Laderaumboden (Aluminium)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)