



Hyundai i10 Trend

EZ 01/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 88.628km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Trend [DE - LimS5 1.2 EU6, Trend, 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN NLHA851CAHZ301186	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.628km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.189km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,2 Ltr. - 64 kW KAT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Aschenbecher (flexibel)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|--|--|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Türentriegelung automatisch (bei Unfall) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zigarettenzünder |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Original Fahrzeug Farbe: AQUA SPARKLING | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)