



Ford S-MAX Trend

EZ 05/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 194.403km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Trend [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Trend, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSBD85895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.403km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.157km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Micastone-Silber Metallic | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung, elektro-hydraulisch | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Paket 1 | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Frontscheibe heizbar |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Metallic-Lackierung |
| • Parkbremse elektrisch | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Tagfahrlicht |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)