



Opel Zafira Edition Start/Stop

EZ 11/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 279.483km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Edition Start/Stop [DE - Van5 1.6 CDTI EU6, Edition Start/Stop, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN W0VPD9E8XJ1042859	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 279.483km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 274.140km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	275 	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	235 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	255 	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	295 
Motorhaube	235 	Heckklappe	250 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Steuerkette macht laute Geräusche (ggf. Führung gebrochen); starke Rauchentwicklung ; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt; ursprüngliche fahrzeugfarbe Weiß

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse manuell
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond

- | | |
|--|---|
| • Leseleuchten vorn (2) | • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V CDTI DPF |
| • Nebelschlussleuchte | • OnStar SOS Service |
| • Original Fahrzeug Farbe:
SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt (35:30:35) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Ergonomiesitz vorn links/rechts | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Reserverad als Notrad |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz-Funktions-Paket Fahrer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)




Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)