



Mercedes-Benz A 160 5-türig

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 206.069km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 160 5-türig [DE - LimS5 A 160 EU5, Avantgarde BlueEfficiency, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690311J951181	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 206.069km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Winterreifen				Reifentyp: Sommerreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer	Kerben, Kratzer	Kratzer	Kerben, Kratzer	Reifenschäden: Kratzer und Macken			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

SRS Leuchte (Airbag) an

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung


- Ascher anstelle Ablagefach
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Start/Stop-Anlage
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)