



Opel Vivaro Edition L

EZ 08/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 105.500km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEVFAHKKLZ049141	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.500km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)	• Doppelsitzbank vorn mit Staufach
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Innenspiegel abblendbar
• Karosserie/Aufbau: Kasten	• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
• Radstand 3275 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schiebetür rechts	• Sicht-Paket
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Türgriffe außen schwarz	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Laderaumtrennwand geschlossen	• Bordcomputer
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Klimaanlage
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre
• Tagfahrlicht	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Fahrwerk erhöht | • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar |
| • Opel Connect | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schlechtwege-Paket | • Unterfahrschutz |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • USB-Schnittstelle | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung |
| • Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Nebelscheinwerfer |
| • Erhöhte Nutzlast | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I									
25.08.2020	3003	GWZ004634	2	01	28	90	73750	170	
NI	BB		5306-5309		1920-1920				
VKEVEAHKKLZ0A9141	5		1877-1948		1760				
OPEL				100					
V			196	3100	3100				
F			1500	1800					
AHKK-B2EG1E			83	2813	70				
VIVARO			2500	750					
PEUGEOT (F)			215/65 R16 1061 G						
Fz. z. Gutbef. b. 3,5 t			215/65 R16 1061 G						
Van									
715/2007*2018/183200									
EUR06;WLP;AG;PI;CI;NI TIF, M2			0212007/4610533110						
Diesel			02.12.2019	GW743542					
0009	3600	1997							
MM-AHK-LT-EGTa* TECHN. ZUL			GES.-MASSE D. ZUGKOPF						
ON:5000KG*									

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: _____ km

Motoröl: _____

Qualität: _____

Viskosität: _____ W. _____ °C

Gefahrschutz, Kühlfüllstand: _____ °C

Ja: ☐ Batterie (Funklembedingung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfilterersatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturkit
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)