



Opel Vivaro Life L1H1 2,7t

EZ 07/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 103.489km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Life L1H1 2,7t [DE - Bs4 1.6 CDTI Biturbo EU6, Life L1H1 2,7t, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN W0VJ7E60XJV642840	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.489km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 23.764km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kerben, Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnittstelle für zusätzliche Umbauten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn mit Komfortschließung
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 107 kW Biturbo CDTI
- Optik-Paket Plus 2
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radvollabdeckungen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Sperrdifferential
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Klimaautomatik Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum + Zusatzheizung
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Radstand 3098 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2 Einzelsitze, drehbar

- | | |
|--|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,7 t | • Zusatzheizung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Heckscheibenwischer |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenspiegel abblendbar |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Außenspiegel schwarz hochglänzend |
| • Türgriffe außen schwarz hochglänzend | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Navi 80 IntelliLink | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung schiebbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sport-Paket |
| • Parkpilotsystem | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Handyhalter |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.07.2018	1844	AAP001787	02	01	0107/03500	1177
M1	AF		-	05399	-	1956
WUVJ7E60XJV642840	0		1953	1967	-	002284
OPEL				00080		
X83			0156	002970		2970
E207			01585	01550		
SL18C7			01585	01550		
			074	02625		071
Vivaro-B			02000	0750		7
Opel Automobile			215/60 R17C (109/107) T			
Fr. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			215/60 R17C (109/107) T			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2016/646W						
EUR06:W:17CL; M, N1 1						
Diesel						
0002	36W0	01590				
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE						
: 03.07.2018*						



2. Name des/der Auftraggeber(s) und seine/ihr(e) Adresse(n) Name: Straße: PLZ:	Name: Straße: PLZ:
3. Umfang und Dauer der Dienstleistung von: _____ bis: _____ 3.1. Beginnstermin der Dienstleistung: 3.2. Beendigungszeitpunkt der Dienstleistung: Ort: _____ Zeit: _____ Unterschrift: _____ Datum: _____ Stempel: _____	
4. Bei Leistungen mit besonderer Sachkomplexität: Beschreibung gemäß Anlage B Nummer 5:	
5. Anmerkungen: zu Nr. 9 vom 1981, zu Nr. 33-3388 KRIC (UNION) T METERARTEN, zu Nr. 88 vom 1981 S. 1, S. 2, S. 3, S. 4, zu Nr. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,	

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motorqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren außerhalb der Europäischen Union und bei Erdgasfahrzeugen (CNG) ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service ☒ Fehlerschein inspection:
☐ Hauptinspektion 5000

Datum: 10.3.80 km 23764 km

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 60

Gehäuseschutz, Kühlfüllstand: 30 °C

Ja ☒ Nein ☐

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumklimatiser
- ☒ Luftfilterventilator
- ☒ Halbleuchten
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Bremsenpositioniert
- ☒ Antriebsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner
Rheinland-Pfalz
Dehant
Service Center
OPEL

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)