



Volkswagen Touran Life BMT

EZ 10/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 246.786km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 18***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Life BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW020173	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 246.786km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Business-Paket Premium mit Navigation	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)