



Ford Fiesta ST

EZ 11/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 182.542km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta ST [DE - LimS3 1.6 EcoBoost EU6, ST, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WF0CXXGAKCFU24959	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.542km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.060km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(3 mm)
Kerben, Kratzer


(3 mm)
Kerben, Kratzer


(5 mm)
Kerben, Kratzer


(5 mm)
Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(2 mm)


(2 mm)


(4 mm)


(4 mm)

Reifenschäden: Alle Felgen haben Kerben und Kratzer; Reifen sind beschädigt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler ST-Design
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten ST-Design
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach

- | | |
|---|---|
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 1,6 Ltr. - 134 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Pedale Aluminium | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder | • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sport-Fahrwerk | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 8 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bremssättel Rot lackiert | • Easy-Driver-Paket |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaautomatik | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Leder-Paket Sport | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Performance-Paket | • Performance-Paket 2 |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn (Recaro) Teilleider |
| • USB-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)