



Volkswagen Caddy JAKO-O Trendline

EZ 07/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 144.608km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy JAKO-O Trendline [DE - Kb5 1.6 TDI EU5, JAKO-O Trendline, 2013 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ2KZDX138657	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.608km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.945km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	850 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	160	Heckklappe	140
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rußpartikelfilter
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Mittelkonsole
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Cool & Find Paket
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Nebelscheinwerfer integriert
• Perleffekt-Lackierung	• Stoßfänger lackiert
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
• Winter-Paket	• Zuheizter
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Multimediabuchse AUX-IN	• Multifunktionsanzeige Plus
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Multifunktionsanzeige Plus	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)