



Mercedes-Benz 115 CDI lang

EZ 06/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 352.888km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 115 CDI lang [DE - KaDK4 115 CDI EU4, lang DPF, 2007 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WDF63960313580453	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 352.888km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 241.438km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 231g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	1300 
Motorhaube	100	Heckklappe	1950 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Bordmappe fehlt; Beleuchtung/Glühlampe Leuchte aktiv;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Ausführung: Vito Mixto
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 180 A
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: lang
- LKW-Zulassung
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Servolenkung
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Dachverkleidung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - NSG
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3200 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit
- Wegfahrsperre
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Holzfussboden im Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Audiosystem Sound 5 |
| • Auflastung auf 3,2 t | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Breitband Lautsprecher vorn | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Handschuhfach abschließbar |
| • Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Innenleuchte Laderaum zusätzlich |
| • Kindersicherung | • Klappdeckel für Ablagefach |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Radvollabdeckung |
| • Reserverad mit Wagenheber | • Rückspiegel innen |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort | • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zul. Gesamtgewicht 3,20 t |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) | • Außentemperaturanzeige |
| • Sitzausstattung: Rücksitzlehnen mit Armlehnen, beide klappbar | • Batterie 100 Ah |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
nachfolgendes Certificate according to DIN EN
60305-2 Nr. P07183007018
vom 05.11.2008, 14:54
IM-Pollstelle P0770707
Seite 1 von 2

Siehe gezeigte Kündl. sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne Festgestelltes
Kündl.
Eine Wiedereinführung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde zerstört und
abgegeben.
Ihre nächste Hauptuntersuchung ist
fallsig im November 2010.


(H)DKKA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Martin Minich
Prüfer und Sachverständiger

Wird Ihnen eine gute Fahrt,
Motormanagement/Abgasemissionssystem
Die Abgasuntersuchung wird von der
anerkannten Werkstatt mit der Vorfall-Nr.
P02-01-G018-03 am 04.11.2008 durchgeführt
und wird Ihnen gemeldet werden.

DEKRA
AGS/STG

NAME: [REDACTED]
PLATZ: [REDACTED]
STATION: [REDACTED] 05.11.2008
KUNDEN NR.: 127154 LPR DKKA AGS/STG
Modell: T270 Cabriolet (2)
Typ: A13 4374
Ver.: NC433 4728
Gew.: 1200 kg 4920
KW: 18.00 11/2002
EINLESENR.: 11/2007697
Bspiegel:
[REDACTED]
[REDACTED] 05.11.2008 14:54

Kundeninfo:
- Kundenpraxys Weiterleitungswissen angepasst.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)