



Opel Astra Edition "111 Jahre"

EZ 10/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 170.091km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition "111 Jahre" [DE - LimS3 1.4 EU5, Edition 111 Jahre, 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0AHL08B5008904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.091km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Check-Control-System |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| • Jubiläums-Paket Style 16" | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible][illegible]

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
(Spezialfahrzeug gemäß Anlage 5 Nummer 5):

53. Anmerkungen:

- a) Nr. 14, 1, 17 bis zur Abkündigung;
- b) Nr. 15, 2, Absatz 2 bis zur Abkündigung;
- c) Nr. 16, 1 bis 4 und 6, 1 bis 4 (Nr. 17 bis 19);
- d) Nr. 20, 15000 bis 200 000 € (200 000 bis 1 000 000 €);
- e) Nr. 21, 10000 bis 200 000 € (200 000 bis 1 000 000 €);
- f) Nr. 22, 100 000 bis 200 000 € (200 000 bis 1 000 000 €);
- g) Nr. 23, 100 000 €.

Vormerkel des Herstellers:
Internes Angebot oder Überzeugungsbrief
AB: PIA Nummer: 107 076 00
Hersteller Code: 5K7330

Mitbestimmung: 27402 P
Merkmalnummer: 10000021
M72 0001, siehe anbei

CHEVROLET

Cadillac

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICATE OF CONFORMITE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITA CE
EC CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHENIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUDUSTODISTUS
ÖVERENSSTÄMMELSE ERKLÄRUNG BP
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚ



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)