



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 10/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 152.001km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.4 EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZAW540262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.001km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.984km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- | | |
|---|--|
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Feuerlöscher | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Mittelarmlehne | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Lautsprecher (4) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Formular zur Registrierung eines neuen Kunden bei der Volkswagen AG. Es enthält Felder für Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ein Barcode ist ebenfalls vorhanden.

VOLKSWAGEN AG
 09.08.2020
 F. Müller

Formular zur Registrierung eines neuen Kunden bei der Volkswagen AG. Es enthält Felder für Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ein Barcode ist ebenfalls vorhanden.

VOLKSWAGEN AG
 09.08.2020
 F. Müller



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Verformung, Rost, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)