



Ford Custom 260 L1 Startup

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 67.041km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 260 L1 Startup [DE - Ka4 2.0 TDCi EU6d-T, FWD 260 L1 Startup, (Facelift) 2021 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0YXXTTGYME67949	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.041km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	90
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut tach nur noch 1km restreichweite, aber tankanzeige zeig noch über 25% TankZündschloss klemmt

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch	• Generator verstärkt
• Getriebe 6-Gang	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)	• Heizung mit Umluftschaltung
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Kühlergrill schwarz	• Laderaumtrennwand Metall
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• LKW-Zulassung
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
• Radstand 2933 mm	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- | | |
|--|---|
| • Schmutzfänger vorn und hinten | • Seitenschutzleisten |
| • Sitz-Paket 4: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Verzurrsen Laderaum | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Wärmeschutzverglasung leicht getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | • FordPass Connect inkl. eCall |
| • Dockingstation (MyFord Dock) | • Kühlergrill grau |
| • Armlehne Fahrersitz | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------|---|
| • Klimaanlage | • Laderaumleuchte LED |
| • Sicht-Paket 1 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Frontscheibe heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.03.2022	8566	EMT030974	2	1	77/9500	151
N1	BB		4972-5120		2032-2032	
WFOYXXTTGYME67949		2	1964-1964		1980-2254	
FORD				112		
FCC			187	2600	2600	
EUFBIABX			1575	1415		
F3WRA9ABCARF5			1575	1415		
			75	2625	71	
Transit Custom			2500	750	3	
FORD (D)			215/65R15C	104T	C2	
Fz.z.Gu.bez. b. 3,5 t			215/65R15C	104T	C2	
Van						
715/2007*2018/1832AR						
EURO6;WLTP;AR;PI;CI;N1 III, N2			e1*2007/46*1005*21			
Diesel			27.05.2021	K	GH401558	
0002	36AR	1995				
*GM. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION						
5040*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Anderer Schaden): Tüрдichtung beschädigt



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)