



Skoda Rapid Ambition

EZ 09/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 151.455km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Ambition [DE - LimS5 1.4 TDI EU6, Spaceback Ambition Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBEF6NH8H4504385	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.455km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 26.892km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Raucherfahrzeug; Antennenstab mit Tierbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	• 6 Lautsprecher
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Brillenfach
• Dachantenne	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
• Handbremshebelgriff Leder	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Karosserie: 4-türig
• Kopfstützen hinten	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Original Fahrzeug Farbe: MODRA DENIM/DENIM BLAU	• Reifen-Reparaturkit
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenbremse hinten
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Fensterheber elektrisch hinten

- | | |
|---|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Verglasung getönt |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle) | • Bordcomputer |
| • Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole | • Maxi-DOT Display |
| • Multimediabuchse in Mittelkonsole | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Ausstattungs-Paket: Green tec |
| • Bremsassistent | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Infotainment-Paket Bolero | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (3-Speichen) | • Reserverad als Notrad |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Wendematte Gepäckraum | • Metallic-Lackierung |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth | • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Klimaautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig/porös



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Rissig/porös



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Luftzieher



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)