



Opel Astra Cosmo

EZ 02/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 304.519km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Cosmo [AT - Kb5 1.7 CDTI EU5, Cosmo Start/Stop, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPE8EK6E8019412	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 300.802km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|---|
| • Info-Display, groß | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfortsitze vorn |
| • Kopf-Airbag-System | • Kühlergrill mit Chromleiste |
| • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Leseleuchten vorn (2) | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Sport-Fahrwerk tiefergelegt | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Triple-Info-System | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • USB-Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Durchladeeinrichtung | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Feststellbremse elektrisch |
| • Innenraum-Paket | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Licht-Paket |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Servicebestätigung		Service	
Service:	☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service:	☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum:	28.3.13 km 72160 L	Datum:	30.4.13 km 30802 L
Werkst:		Werkst:	
Klassen:	☐ boxer 1 ☐ boxer 2 ☐ ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐	Klassen:	☐ boxer 1 ☐ boxer 2 ☐ ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐
Version:	5 W-30	Version:	5 W-30
Gefährschut:	Kühlluftsp. ☐	Gefährschut:	Kühlluftsp. ☐
Ja	Nein	Ja	Nein
☐ Batterie (Funktionüberprüfung) ☐ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinzelst. ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kurbelwellen ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Räderinspektion ☐ Bremsbeläge vorhinsehen ☐ Zündkerzen ☐ Kurbelwellen	☐ Batterie (Funktionüberprüfung) ☐ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinzelst. ☐ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kurbelwellen ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Räderinspektion ☐ Bremsbeläge vorhinsehen ☐ Zündkerzen ☐ Kurbelwellen	☒ Batterie (Funktionüberprüfung) ☐ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinzelst. ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kurbelwellen ☐ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Räderinspektion ☒ Bremsbeläge vorhinsehen ☒ Zündkerzen ☒ Kurbelwellen	☒ Batterie (Funktionüberprüfung) ☐ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinzelst. ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kurbelwellen ☐ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Räderinspektion ☒ Bremsbeläge vorhinsehen ☒ Zündkerzen ☒ Kurbelwellen
Lithuan Blomberg Kaimas Str. 14, 01101 Kaunas +370 31 230 100 Fax: 01101	Autohaus Blomberg Kaimas Str. 14, 01101 Kaunas +370 31 230 100 Fax: 01101	Autohaus Blomberg Kaimas Str. 14, 01101 Kaunas +370 31 230 100 Fax: 01101	Autohaus Blomberg Kaimas Str. 14, 01101 Kaunas +370 31 230 100 Fax: 01101

Lieferung		Lieferung		Lieferung		Lieferung	
Lieferung für Betrieb							
General Electric Radio Station General Electric, Western Co. 740 N. 11th St. Milwaukee, Wis. 1910-11-11							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							
Lieferung für Betrieb							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Rost)



Schweller links (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)