



Mercedes-Benz ML 250 CDI BlueTec 4Matic

EZ 10/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 263.106km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 250 CDI BlueTec 4Matic [DE - SUV5 ML 250 CDI BlueTEC EU6, 4Matic, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1660041A107917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.106km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 255.549km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	170	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling Chromoptik
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion

• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
• PRE-SAFE-System	• Parameterlenkung
• Radstand 2915 mm	• Reifendruckwarner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• elektronisches Traktionssystem (ETS)	



Sonderausstattung

• Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Fahrassistent-Paket Plus	• Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent
• Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent	• Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Innenausstattung: Edelholz Esche
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen)
• Kraftstofftank: vergrößert	• Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
• Memory-Paket	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenairbag (Sidebag) hinten	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitze vorn: Klimatisierung
• Spiegel-Paket	• Sprachbediensystem Linguatronic
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)