



Skoda Octavia Family

EZ 03/2012 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 226.776km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Family [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Family, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHT61Z6C2157938	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 226.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Textilfussmatten | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Maxi-DOT Display |
| • Außentemperaturanzeige | • Original Fahrzeug Farbe: SEDA ANTHRACITE/ANTHRACITE GRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Dachreling |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Laderaumboden variabel |
| • Lenkrad (Leder - 4-Speichen) | • Metallic-Lackierung |
| • Nichtraucher-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)