



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 10/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 63.812km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G606KV600765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.812km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.919km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kerben



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	450 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Info vom Einlieferer: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nicht vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Radstand 3098 mm
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Klimaanlage |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)