

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell		
	Volkswagen		T6.1 Transporter Kasten 4MO..		2.0 TDI 4Motion EU6d, 2021 - 2023		
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	WV1ZZZ7HZPH083421		Kastenwagen		4	Diesel	0603/BXT
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)
		19.06.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		letzte KD am
	k. A.		137.262 km		120.000 km		124.599 k..
Sonstiges	Farbe		Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
	Candy-Weiß		Andere		nein	23.01.2028	18.600 km
	Scheckheft		Scheckheft Bemerkung				
	Servicehistory Digital						
	Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.
	Sitzbezüge in Stoff, De..		Titanschwarz		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d
	Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden				
	keine Sondernutzung		k. A.				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrer abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) Fensterheber elektrisch Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED Karosserievariante: Normaldach Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Nichtraucher-Paket Radstand 3000 mm Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel konvex, links Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfre.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Frontscheibe Verbundglas Handschuhfach abschließbar Innenraumfilter: Pollenfilter Kraftstofftank: 70 Ltr. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI Radioempfang digital (DAB+) Rußpartikelfilter Servolenkung elektro-mechanisch Stahlfelgen 6,5x16 Wärmeschutzverglasung Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-K.. Außenspiegel konvex, rechts Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre.. Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent Funkschlüssel (2) klappbar Heckklappe ohne Verglasung Karosserie/Aufbau: Kasten Standard Kühlergrill mit Chromleisten Nebelschlussleuchte Radkappen Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sitzbezug / Polsterung: Stoff Start/Stop-Anlage Motor Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..
	Sonderausstattung:		
Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universa.. Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster Reserverad in Fahrbereifung Schriftzug Transporter am Kotflügel Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser hal..			Bordwerkzeug und Wagenheber Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgast.. LKW-Zulassung Rückfahrkamera Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit .. Verzurrösen verstärkt Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und .. Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) Notrufsystem Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü.. Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Seitenschaden rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Gebrauchsspuren Laderaum	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Heckklappe, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	772,27 €	63.95 %	493,87 €
3.	Lackvorbereitung	168,07 €	100 %	168,07 €
4.	Motorhaube Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur	0,00 €	0 %	0,00 €
5.	Seitenwand (lang) hinten links, hinten - deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lac[...]	772,27 €	63.95 %	493,87 €
6.	Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten - mehrfach eingedellt, drücken	181,51 €	63.95 %	116,08 €
7.	Stoßfänger hinten verschrammt	0,00 €	0 %	0,00 €
8.	Unterholm rechts mehrfach eingedrückt - Smart Repair	352,94 €	100 %	352,94 €
	Zwischensumme (Netto)	2.247,06 €		1.624,83 €

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Beifahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt - erneuern	344,00 €	99.91 %	343,70 €
2.	Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt - erneuern	303,00 €	99.84 %	302,52 €
3.	Heckklappenverkleidung beschädigt - erneuern	73,00 €	99 %	72,27 €
4.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €	100 %	25,00 €
5.	Motorabdeckung unten beschädigt - erneuern	200,00 €	100 %	200,00 €
6.	Schiebetürverkleidung beschädigt - erneuern	67,00 €	100.34 %	67,23 €
7.	Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung - erneuern	873,00 €	99.92 %	872,27 €
	Zwischensumme (Netto)	1.885,00 €		1.882,99 €

Fehlteile und Dienstleistungen				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Kundendienstcheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Warndreieck fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	0,00 €		0,00 €

Summe Minderwerte				
	Optischer Zustand	2.247,06 €		1.624,83 €
	Technischer Zustand	1.885,00 €		1.882,99 €
	Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €		0,00 €
	Endbetrag (Netto)	4.132,06 €		3.507,82 €
	19% Mehrwertsteuer	785,09 €		666,49 €
	Endbetrag (Brutto)	4.917,15 €		4.174,31 €

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung	
1.	(U) Nachlackierung -> Seitenschaden rechts: Rep.Schaden lt.Elsa	0,00 €	100,00 €	
	Summe	0,00 €	100,00 €	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts Nachlackiert	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen		Stahl mit Radzierblende
	Reifen vorne	VL	VR
	205/65 R16 107T	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/65 R16 107T	8,00 mm (Continental)	8,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne		VL	VR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Reifen hinten		HL	HR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Vollrad (8,00 mm)

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck		HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber	X	Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			


Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Seitenschaden rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Service (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Unterholm rechts mehrfach eingedrückt (DEKRA)



Stoßfänger hinten verschrammt (DEKRA)




Unterholm rechts mehrfach eingedrückt (DEKRA)



Stoßfänger hinten verschrammt (DEKRA)



Motorabdeckung unten beschädigt (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Reserverad (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Unterholm rechts mehrfach eingedrückt (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten rechts, hinten, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)




Seitenwand (lang) hinten links, hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEK..



Seitenwand (lang) hinten links, hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEK..



Seitenwand (lang) hinten links, hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEK..



Seitenwand (lang) hinten links, hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEK..



Gebrauchsspuren Laderaum (DEKRA)



Gebrauchsspuren Laderaum (DEKRA)



Heckklappenverkleidung beschädigt (DEKRA)




Unterholm rechts mehrfach eingedrückt (DEKRA)




Schiebetürverkleidung beschädigt (DEKRA)



Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)



Fahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)



Beifahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)



Beifahrersitzbezug Sitzfläche beschädigt (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung (DEKRA)