



Ford Fiesta Sync Edition

EZ 01/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 195.313km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Sync Edition [DE - LimS3 1.0 EU5, SYNC Edition, 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0CXXGAKCDD36378	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.313km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.527km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Cool & Sound-Paket 2
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW KAT
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|--|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











The image shows a German passport and its visa pages. The passport is a light green color with a black eagle emblem on the left. The visa pages are yellow and contain various stamps and text. The passport number is 177369014. The visa is for the United States of America, issued on 10/10/1977, and is valid for 10 years. The visa number is 177369014. The passport is issued to a male citizen of the German Democratic Republic (DDR). The passport is valid until 10/10/1987.

Modell	Garantiezeitraum
Transit - 2,2i, Durango-TDCC, Fahrzeuge mit GPS	Ab 12 Monate oder 100.000 km
Transit - 2,2i, Durango-TDCC, Fahrzeuge ohne GPS	Ab 12 Monate oder 100.000 km
Transit - 2,2i, Durango-TDCC, Abgabemodus Miete V	Ab 24 Monate oder 200.000 km
Wagen	Ab 24 Monate oder 200.000 km

Falls das Leasingfahrzeug mit GPS betrieben wird, können Sie Zusatzleistungen wie 10.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, wachsende Kilometerleistung, wie-fach-mehr, usw. zuerst wählen.

Falls die Vertragslaufzeit - Overtaken auf, aufrecht, so können Sie die Vertragslaufzeit, dann Betriebsanweisung.

Prüfungsintervalle für Karosserie und Lackierung

Die Karosserie Ihres Fahrzeugs muss zu den folgenden Zeitpunkten im Rahmen einer Inspektion) geprüft werden:


Modell	Frequenz
Kia, Fiesta, Fiesta Van, B-MAX, Elantra, Focus, C-MAX, Modelle, B-MAX, Golf, Kuga, Transit Connect, Tourneo Connect, Transit Custom, Tourneo Custom, Transit und Ranger	Einmal jährlich oder 20.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt, wachsende Kilometerleistung, wie-fach-mehr, usw. zuerst wählen.

Fahrzeuge ohne Digitalen Service Nachweis

Die folgenden Wartungsnachweise gelten für Fahrzeuge, die nicht in den Digitalen Service Nachweissystem von Ford registriert sind.

Nachweis - Abfertigungs-Inspektion und Wartung

Abfertigungs-Inspektion	ROICHSTEIN & OPITZ GmbH
1. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
2. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
3. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
4. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
5. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
6. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
7. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
8. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
9. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
10. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
11. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
12. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
13. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
14. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
15. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
16. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
17. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
18. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
19. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
20. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
21. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
22. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
23. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
24. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
25. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
26. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
27. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
28. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
29. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
30. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
31. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
32. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
33. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
34. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
35. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
36. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
37. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
38. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
39. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
40. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
41. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
42. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
43. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
44. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
45. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
46. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
47. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
48. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
49. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
50. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
51. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
52. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
53. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
54. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
55. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
56. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
57. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
58. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
59. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
60. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
61. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
62. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
63. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
64. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
65. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
66. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
67. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
68. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
69. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
70. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
71. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
72. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
73. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
74. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
75. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
76. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
77. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
78. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
79. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
80. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
81. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
82. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
83. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
84. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
85. 07.07.2016	Abfertigungs-Inspektion
86. 07.0	

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Mittlerer Drehregler endanschlag defekt