



Volkswagen Touran Match

EZ 01/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 137.274km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Match [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZDW069745	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.274km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.816km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	230 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig

- | | |
|---|--|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Sitze: Komfortsitz vorn links |
| • Sitze: Komfortsitz vorn rechts | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)