



Smart fortwo Micro Hybrid Drive 45 kW

EZ 12/2009 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 100.959km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Micro Hybrid Drive 45 kW [DE - LimS2 mhd EU4, pure, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4513341K320768	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.959km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 61 PS (45 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Sitzpolster nur bedingt prüfbar da Schonbezüge verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION UNI SCHWARZ
- Start/Stop-Anlage
- Volldach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 45 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz
- Klimaautomatik
- Radiovorbereitung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Innenverkleidung geklebt