



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 10/2008 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 195.691km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 1.4 TSI EU4, 4Motion Sport & Style, 2007 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W049253	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.691km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.792km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navigations cd fehlt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn

• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium	• Mittelarmlehne
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß	• Radstand 2604 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem RNS 300 (8 Lautsprecher)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Coming-Home-Paket	• Einparkhilfe hinten
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Nebelscheinwerfer integriert
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitze: Sportsitze vorn, Fahrerseite elektrisch verstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)