



Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 03/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.841km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690311J455423	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.841km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.771km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug geht keine Zündung an. ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Motor startet nicht ; Zündungstellung geht nicht;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|------------------------------------|--|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Anhänger Steckdose;



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)