



Renault Trafic L2H2 3,0t

EZ 08/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 158.801km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Trafic L2H2 3,0t [AT - HKaHD4 2.0 dCi 145 ENERGY EU6d-T, L2H2 3,0t, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1FL000465580235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.567km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 213g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden Turbolader defekt ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Entfall Keyless-Entry
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW dCi Diesel Energy
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 85 Ah
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3498 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur C
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar

- Tagfahrlicht LED

- Vorrüstung für Elektrik Aufbau

- Wärmeschutzverglasung

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne

- Verzurrsen im Laderaum seitlich

- Wegfahrsperre

- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaanlage

- Radvollabdeckungen

- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum

- Einparkhilfe hinten

- Holzfussboden im Laderaum verstärkt

- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit und Fenster

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz umwandelbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)