



Mazda 2 1.3 Active

EZ 05/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 122.923km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 1.3 Active [DE - LimS5 1.3, Active, 2010 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JMZDEA4K200426950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.923km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.349 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.457km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	90
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; 4 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energy-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachantenne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 55 kW 16V KAT

- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bordcomputer
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Satinsilber Metallic
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch hinten



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









11.05.2011	7118	ABS00011	0117	0055/06000	108
NI	ND		02900	03820	1695
JMZDEA4K200426950	6		1475	01072	
MAZDA				00050	
DE			119	001485	001485
AMK			00790	00750	
2EU			00790	00750	
			77	03750	63
MAZDA 2			00900	0500	005
MAZDA (J)			185/55R15 82V		
FL. E. FERN. BEF. B. 8 SPL.			185/55R15 82V		
SCHNIGGECKLINUSINE					
715/2007*692/2008A					
EUROS:AFEL/C17 M. N1 I			613*2081/116*0254*06		
BRN2IN			14.12.2010	R	VP658395
0001	35A0	01349			
0.111000 BIS 81 STEIG. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.0					
5.2011					

Landratsamt Lichtenfels

DEKRA

nächste HU

TP 16935

Nächste HU

fallig im

APR 2016

APR 2016


Landratsamt Lichtenfels

Zulassungsbehörde

96215 Lichtenfels

Schwee

Am 27.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)