



Mercedes-Benz Citan 109 CDI lang

EZ 11/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 88.697km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung Citan 109 CDI lang [DE - Ka3 109 CDI EU6, Lang (A2), 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF4156031U260687	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.697km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 68.904km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 2697 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 5-Gang
- Ausführung: Kasten
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT
- Radiovorbereitung
- Reiserechner
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Laderaumtrennwand
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| • BlueEfficiency-Paket | • Radvollabdeckung |
| • Raucher-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Anhängerkupplung | • Armauflage vorn mit Fach |
| • Audiosystem: Radio | • Start/Stop-Anlage |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












11.11.2019	1313	CUL003716	2	01	66	/4000	150
N1	88						
WDF4156031U260687		4				4321	1829
MERCEDES-BENZ						1805	1355-1505
X						75	-
FXD1						116	1950
FXD1J1						1080	1070
-						1080	1070
CITAN						79	3000
Daimler (D)						1050	675
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t						195/65R15 91T	2
Van						195/65R15 91T	-
715/2007*2016/646X						-	-/-
EURO6;X;PI/CI; N1 II						e2*2007/46*0130*21	
Diesel						23.11.17	K G2207995
0002	36X0	1461					


zu 20: max 1844 AHK lt. EGTG*EZ bis 31.08.2020 zul.öss.
1g.Abs.(58 Abs.2 EG-FGV)d.KBA vom 25.09.2019"



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)