



Fiat Punto Pop

EZ 02/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.992km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Punto Pop [DE - LimS3 1.2 8V EU6, Pop, 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA1990000P117007	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.992km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.464km	Letzter Service am 04/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BLU LANCIA/SUGGESTIVO/FONTANA
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












04.02.2015	4136	ARC00037 1
M1	AF	
ZFA1900000P117007	Q	
FIAT		
199		
AXZ1A		
58		
FIAT PUNTO		
FIAT (I)		
Fz.z Pers.bnf.b. B Spl.		
Mehrzweckfahrzeug		
715/2007*195/2013W		
EURO6.W./PJ/Ct.M.N.II		
Benzin		
0001	35WD	1242
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.02.2015*		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)