



Volkswagen Touran Cool BlueMotion

EZ 03/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 167.119km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Cool BlueMotion [AT - Van5 1.6 TDI BlueMotin Tech. DPF EU5, Cool, 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW074466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.119km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 163.691km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Außenspiegel lackiert
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Doppeltonhorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Leaf Metallic
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Schlechtwege-Fahrwerk | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Dachreling | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Serviceleistungen 12	
20 ☐ Aussenlackauftrag bewerk	30 ☐ Innen Lackieren (Lack)
21 ☐ Frontscheibe ersetzen	31 ☐ Polster
22 ☐ Scheiben	32 ☐ Polsterarbeiten
23 ☐ Scheibenverklebung	33 ☐ Innenverkleidung
24 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	34 ☐ Einbauelemente
25 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	35 ☐ Einbauelemente
26 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	36 ☐ Einbauelemente
27 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	37 ☐ Einbauelemente
28 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	38 ☐ Einbauelemente
29 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	39 ☐ Einbauelemente
30 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	40 ☐ Einbauelemente
31 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	41 ☐ Einbauelemente
32 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	42 ☐ Einbauelemente
33 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	43 ☐ Einbauelemente
34 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	44 ☐ Einbauelemente
35 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	45 ☐ Einbauelemente
36 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	46 ☐ Einbauelemente
37 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	47 ☐ Einbauelemente
38 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	48 ☐ Einbauelemente
39 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	49 ☐ Einbauelemente
40 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	50 ☐ Einbauelemente
41 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	51 ☐ Einbauelemente
42 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	52 ☐ Einbauelemente
43 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	53 ☐ Einbauelemente
44 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	54 ☐ Einbauelemente
45 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	55 ☐ Einbauelemente
46 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	56 ☐ Einbauelemente
47 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	57 ☐ Einbauelemente
48 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	58 ☐ Einbauelemente
49 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	59 ☐ Einbauelemente
50 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	60 ☐ Einbauelemente
51 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	61 ☐ Einbauelemente
52 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	62 ☐ Einbauelemente
53 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	63 ☐ Einbauelemente
54 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	64 ☐ Einbauelemente
55 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	65 ☐ Einbauelemente
56 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	66 ☐ Einbauelemente
57 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	67 ☐ Einbauelemente
58 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	68 ☐ Einbauelemente
59 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	69 ☐ Einbauelemente
60 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	70 ☐ Einbauelemente
61 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	71 ☐ Einbauelemente
62 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	72 ☐ Einbauelemente
63 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	73 ☐ Einbauelemente
64 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	74 ☐ Einbauelemente
65 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	75 ☐ Einbauelemente
66 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	76 ☐ Einbauelemente
67 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	77 ☐ Einbauelemente
68 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	78 ☐ Einbauelemente
69 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	79 ☐ Einbauelemente
70 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	80 ☐ Einbauelemente
71 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	81 ☐ Einbauelemente
72 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	82 ☐ Einbauelemente
73 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	83 ☐ Einbauelemente
74 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	84 ☐ Einbauelemente
75 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	85 ☐ Einbauelemente
76 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	86 ☐ Einbauelemente
77 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	87 ☐ Einbauelemente
78 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	88 ☐ Einbauelemente
79 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	89 ☐ Einbauelemente
80 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	90 ☐ Einbauelemente
81 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	91 ☐ Einbauelemente
82 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	92 ☐ Einbauelemente
83 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	93 ☐ Einbauelemente
84 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	94 ☐ Einbauelemente
85 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	95 ☐ Einbauelemente
86 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	96 ☐ Einbauelemente
87 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	97 ☐ Einbauelemente
88 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	98 ☐ Einbauelemente
89 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	99 ☐ Einbauelemente
90 ☐ Lack- und Scheibenversiegelung	100 ☐ Einbauelemente

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)