



Volkswagen Polo Match

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 68.536km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Match [DE - LimS5 1.2 EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZDY076500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.536km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.680km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse AUX-IN
• Tagfahrlicht	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)