



Audi A6 Limousine

EZ 03/2007 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 431.801km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4F87N118050	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 431.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(2 mm)

Vorne rechts


(2 mm)
Kratzer

Hinten links


(2 mm)

Hinten rechts


(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	200 	Heckklappe	200 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Rote Öl kontroll Lampe aktiv kein Motor Test möglich ; Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: QUARZGRAU
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung


- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sportsitze
- Exterieur-Paket S line
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)